Отход БДО 33519111523

брак композиционного баллона с алюминиевым лейнером при его производстве

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 3

Производство / деятельность: Производство металлокомпозитных баллоной

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Контроль качества продукции

Физическая форма БДО: Изделия из нескольких материалове (52)

Состав отхода по БДО

Состав: Армирующий материал (волокна) - 22,00-44,00%; Связующий материал (эпоксидная смола) - 11,00-12,00%; Алюминиевый лейнер - 37,00-58,00%

Примечание о составе: В качестве армирующего материала при производстве композиционного баллона могут использоваться материалы на основе стекловолокна, базальтового волокна, углеродныого волокна. В качестве связующего материала при производстве композиционного баллона используется эпоксидная смола, модифицированная эпоксидная смола, термореактивные пластмассы на основе сложных полиэфиров и виниловых сложных эфиров, термопластичные материалы на основе полиэтилена и полиамида.

Основание сведений

Документ: Приказ Росприроднадзора от 08.06.2026 № 341

Основание класса опасности: «Э» — Экспериментальный метод: биотестирование водной вытяжки и определение безопасной для гидробионтов кратности её разведения (критерий 2).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 33519111523