ФККО · карточка вида отхода

31314159202

Отходы ртутьсодержащие зачистки оборудования гидрохлорирования ацетилена на катализаторе на основе активированного угля, пропитанного сулемой, в производстве винилхлорид мономера

Класс опасности: II (второй) — высокоопасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Твердое (код 20).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Возникает при очистке оборудования гидрохлорирования ацетилена на угольном катализаторе с сулемой.
На что смотреть: Это загрязнённый остаток с оборудования, а не изъятый катализатор; наличие ртути проверяют.
Как отличить: Отработанный катализатор 31314154202 учитывают отдельным видом.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 31314159202

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.