ФККО · карточка вида отхода

33541141102

Конденсат пластификатора туманоуловителей при производстве напольных покрытий из поливинилхлорида

Класс опасности: II (второй) — высокоопасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Жидкое (код 10).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Отделяется в туманоуловителе производства ПВХ-напольных покрытий.
На что смотреть: Учитывают конденсат пластификатора, а не загрязнённую фильтровальную ткань или стоки промывки.
Как отличить: Отходы промывки лакировального оборудования 33541161314 образуются в другом узле.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 33541141102

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.