ФККО · карточка вида отхода

33574311204

Отходы полиамида при литье изделий из полиамида

Класс опасности: IV (четвёртый) — малоопасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Твердое (код 20).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Остаётся при литье изделий из полиамида.
На что смотреть: Ключевые признаки — полиамидная основа и формование литьём.
Как отличить: Механическая обработка уже отлитого изделия 33574111204 возникает на другой стадии.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 33574311204

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.