ФККО · карточка вида отхода

35120361404

Отходы шлакообразующих смесей при их изготовлении в производстве стали

Класс опасности: IV (четвёртый) — малоопасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Твердые сыпучие материалы (код 40).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Возникают при приготовлении смесей, предназначенных для сталеплавильного процесса.
На что смотреть: Это смесь перед применением, а не шлак после плавки.
Как отличить: Отработанный сталеплавильный шлак имеет другую технологическую стадию.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 35120361404

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.