ФККО · карточка вида отхода

35130311405

Отсев кварцита при его грохочении для подготовки шихты в производстве ферросилиция

Класс опасности: V (пятый) — практически неопасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Твердые сыпучие материалы (код 40).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Отделяется при грохочении кварцита для подготовки шихты ферросилиция.
На что смотреть: Кварцитовое сырьё и сортировка по крупности определяют позицию.
Как отличить: Отсев кокса той же шихты имеет другую материальную основу.

Паспорт отхода V класса не составляется. Необходимость и объём исследований определяют по сведениям об отходе и применимым критериям отнесения к классу опасности.

Открыть карточку ФККО 35130311405

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.