ФККО · карточка вида отхода

35130312404

Отсев кокса при его грохочении для подготовки шихты в производстве ферросилиция

Класс опасности: IV (четвёртый) — малоопасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Твердые сыпучие материалы (код 40).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Появляется при грохочении кокса для производства ферросилиция.
На что смотреть: Проверяют коксовый материал и подготовительную стадию.
Как отличить: Кварцитовый отсев отличается исходным сырьём.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 35130312404

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.