## ФККО · карточка вида отхода

# 35131133204

### Шлак ферросплавный при производстве ферробора

Класс опасности: IV (четвёртый) — малоопасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Твердое (код 20).

**Как сопоставить отход с ФККО**
Происхождение: Образуется при металлургическом получении ферробора.
На что смотреть: Состав конкретной плавки важен для отличия от шлаков иных ферросплавов.
Как отличить: Ферросилициевый или ферротитановый шлак имеет другой продукт.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 35131133204

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.