ФККО · карточка вида отхода

35138221404

Отходы обогащения ферросплавных шлаков производства ферромолибдена гравитационным методом

Класс опасности: IV (четвёртый) — малоопасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Твердые сыпучие материалы (код 40).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Образуются при гравитационном обогащении ферросплавных шлаков производства ферромолибдена.
На что смотреть: Важны происхождение шлака из указанного производства и способ обогащения; состав остатка сверяют с реально разделённой фракцией.
Как отличить: Пыль дробления 35138113424 снимают из газового потока, а отход сортировки 35138111214 получают без гравитационного обогащения.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 35138221404

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.