ФККО · карточка вида отхода

35715111514

Гипсовые формы для литья черных металлов отработанные

Класс опасности: IV (четвёртый) — малоопасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Изделие из одного материала (код 51).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Снимаются после использования при литье чёрных металлов.
На что смотреть: Гипсовую основу формы подтверждают по материалу оснастки.
Как отличить: Керамическая форма и горелый песок имеют другие основы.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 35715111514

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.