ФККО · карточка вида отхода

36211111413

Отходы твердых сплавов порошкообразные прессования и механической обработки твердосплавных изделий на основе вольфрама и кобальта

Класс опасности: III (третий) — умеренно опасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Порошок (код 41).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Возникают при прессовании и механической обработке твердосплавных изделий на основе вольфрама и кобальта.
На что смотреть: Порошковая форма и твердосплавная основа должны относиться к одному потоку; не смешивают с обычной металлической стружкой.
Как отличить: Отходы 36211121203 возникают также на стадиях спекания, шлифования и напыления.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 36211111413

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.