## ФККО · карточка вида отхода

# 36331111102

### Растворы фосфатирования стали отработанные высокоопасные

Класс опасности: II (второй) — высокоопасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Жидкое (код 10).

**Как сопоставить отход с ФККО**
Происхождение: Выводится из ванны после фосфатирования стальных поверхностей.
На что смотреть: Идентифицируют именно отработанный рабочий раствор и его установленный класс опасности.
Как отличить: Осадок ванны и свежий фосфатирующий концентрат имеют иной статус.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 36331111102

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.