ФККО · карточка вида отхода

69139101404

Песок кварцевый предохранителей электрооборудования, загрязненный тяжелыми металлами (содержание тяжелых металлов не более 2%)

Класс опасности: IV (четвёртый) — малоопасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Твердые сыпучие материалы (код 40).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Образуется при замене или ремонте рабочего элемента оборудования. Его идентифицируют по снятому узлу и условиям эксплуатации до выбытия.
На что смотреть: Кварцевый песок является рабочим заполнением предохранителя; примесь тяжёлых металлов проверяют отдельно от минеральной основы. Загрязнение тяжелыми металлами подтверждают по прежнему содержимому или рабочей среде; внешний цвет и запах не заменяют сведений о продукте. Для разграничения соседних видов проверяют установленный диапазон: содержание тяжелых металлов не более 2%. Его не определяют визуально.
Как отличить: Потоки одной установки могут различаться по стадии отбора и форме. Жидкость, отделённый осадок и загрязнённый рабочий материал не заменяют друг друга при идентификации.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 69139101404

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.