ФККО · карточка вида отхода

82451111205

Отходы бентонитовой глины при ремонтно-строительных работах

Класс опасности: V (пятый) — практически неопасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Твердое (код 20).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Остаётся при ремонтно-строительных работах с бентонитовой глиной.
На что смотреть: Важна подтверждённая бентонитовая основа. Песок либо почвогрунт могут быть примесью, но не превращают любой выкопанный глинистый грунт в этот вид.
Как отличить: Глинистый буровой раствор 81112211394 образуется при направленном бурении и имеет отдельные условия и форму.

Паспорт отхода V класса не составляется. Необходимость и объём исследований определяют по сведениям об отходе и применимым критериям отнесения к классу опасности.

Открыть карточку ФККО 82451111205

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.