ФККО · карточка вида отхода

88513121524

Отходы рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов при проведении работ на радиационно-опасных объектах

Класс опасности: IV (четвёртый) — малоопасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Изделия из нескольких материалов (код 52).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Возникает при строительстве и ремонте радиационно-опасных объектов после снятия рулонных кровельных либо гидроизоляционных материалов.
На что смотреть: Материал может быть разнородным; песок и другие включения зависят от конструкции и условий применения. Радиоактивное загрязнение не следует предполагать только по месту работ.
Как отличить: Минеральная вата 88513111514 и отдельные битумные материалы имеют другие признаки изделия.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 88513121524

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.