ФККО · карточка вида отхода

91210231205

Отходы глины при ремонте теплоизоляции паровых котлов

Класс опасности: V (пятый) — практически неопасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Твердое (код 20).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Удаляется при ремонте теплоизоляции паровых котлов как отдельный глинистый материал.
На что смотреть: Важны бывшая функция в теплоизоляции и выделение глины. Если разбирают всю обмуровку с кирпичом и другими слоями, нужен анализ смешанного потока.
Как отличить: Лом обмуровки 91210221214 и 91210222215 охватывает конструкцию в целом и отличается условиями выбора класса.

Паспорт отхода V класса не составляется. Необходимость и объём исследований определяют по сведениям об отходе и применимым критериям отнесения к классу опасности.

Открыть карточку ФККО 91210231205

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.