ФККО · карточка вида отхода

92254111525

Сепараторы роликоподшипников для вагонных букс из стеклонаполненного полиамида отработанные, незагрязненные

Класс опасности: V (пятый) — практически неопасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Изделия из нескольких материалов (код 52).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Снимаются при ремонте вагонных букс после утраты свойств.
На что смотреть: Конструкция — сепаратор роликоподшипника, материал — стеклонаполненный полиамид; загрязнение отсутствует.
Как отличить: Загрязнённый нефтепродуктами подбивочный материал 92223311623 имеет другой материал и функцию.

Паспорт отхода V класса не составляется. Необходимость и объём исследований определяют по сведениям об отходе и применимым критериям отнесения к классу опасности.

Открыть карточку ФККО 92254111525

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.