Отход БДО 31352335604

ткань синтетическая фильтровальная, отработанная при угольной очистке 2-этил-6-метил-3-оксипиридина технического

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 4

Производство / деятельность: Производство 2-этил-6-метил-3-оксипиридина технического

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Угольная очистка 2-этил-6-метил-3-оксипиридина технического

Физическая форма БДО: Изделия из волокон (60)

Состав отхода по БДО

Состав: влага - 3,41%, ткань синтетическая (полиэфир) - 92,0007%, уголь активированный - 1,2312%, ацетон - 3,1214%

Примечание о составе: Может содержать в незначительных количествах следующие компоненты: мексидол (2-этил-6-метил-3-оксипиридин технический), о-ксилол

Основание сведений

Документ: Приказ Росприроднадзора от 04.10.2021 № 670

Основание класса опасности: «Э, Р» — Учтены расчёт степени опасности и экспериментальная проверка водной вытяжки (критерии 1 и 2).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 31352335604