Отход БДО 74119011715

отходы (остатки) сортировки и дробления отходов коммунальных и/или строительных, не пригодные для утилизации, содержащие преимущественно диоксид кремния и древесину

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 5

Производство / деятельность: Обработка отходов коммунальных и\или строительных

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Сортировка и дробление отходов коммунальных и\или строительных

Физическая форма БДО: Смесь твердых материалов (включая волокна) (71)

Состав отхода по БДО

Состав: Влага – 5,30%, Древесина – 19,20%, Бумага – 1,17%, Текстиль – 3,01%, Стекло – 1,09%, Кремний диоксид – 70,23%

Основание сведений

Документ: введено Приказом Росприроднадзора от 18.01.2024 N 19

Основание класса опасности: «Э» — Экспериментальный метод: биотестирование водной вытяжки и определение безопасной для гидробионтов кратности её разведения (критерий 2).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 74119011715