Отход БДО 91210222215

лом обмуровки паровых котлов практически неопасный

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 5

Производство / деятельность: Обслуживание и ремонт печей и печного оборудования

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Обслуживание и ремонт паровых котлов

Физическая форма БДО: кусковая форма (21)

Состав отхода по БДО

Состав: Бой шамотного кирпича - 35,33%, Бетон - 27,23, Черный металл (железо) - 5,30%, Минеральное волокно - 8,17%, Штукатурка - 18,10%, Песок - 5,87%

Основание сведений

Документ: Приказ Росприроднадзора от 16.05.2022 № 222

Основание класса опасности: «Э» — Экспериментальный метод: биотестирование водной вытяжки и определение безопасной для гидробионтов кратности её разведения (критерий 2).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 91210222215