ФККО · карточка вида отхода

29153213203

Отходы проппантов на основе алюмосиликатов, загрязненные хлоридом кальция, при подготовке материалов для гидроразрыва пласта умеренно опасные

Класс опасности: III (третий) — умеренно опасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Твердое (код 20).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Источник — Разработка рецептур и подготовка материалов, используемых при добыче сырой нефти, природного (попутного) газа и газового конденсата. Отход возникает на стадии «Подготовка материалов для гидроразрыва пласта». При учёте уточняют, на каком участке действительно отделяется этот поток.
На что смотреть: Форма по ФККО — Твердое; класс опасности — III. Фактическое состояние и состав партии сверяют с производственными документами.
Как отличить: Отход проппанта при подготовке материалов отличают от проппанта после применения; учитывают его основу и заявленное загрязнение.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 29153213203

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.