## ФККО · карточка вида отхода

# 31087512394

### Отходы ликвидации проливов кремнийорганических веществ, содержащие гель диоксида кремния

Класс опасности: IV (четвёртый) — малоопасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Прочие дисперсные системы (код 39).

**Как сопоставить отход с ФККО**
Происхождение: Образуется на стадии «Ликвидация проливов кремнийорганических веществ».
Производственный источник — «Производство химических веществ и химических продуктов».
На что смотреть: Источник — ликвидация пролива кремнийорганического вещества; наличие геля диоксида кремния характеризует этот поток.
Как отличить: Песчаные сорбенты 31087511404 и 31087521404 имеют другую физическую основу.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 31087512394

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.