ФККО · карточка вида отхода

31314123293

Кокс, уловленный при фильтрации тяжелых фракций дихлорэтана, в производстве винилхлорид мономера

Класс опасности: III (третий) — умеренно опасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Прочие формы твердых веществ (код 29).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Улавливается при фильтрации тяжёлых фракций дихлорэтана в производстве винилхлорида.
На что смотреть: Это задержанный кокс, а не сам фильтр и не кокс после декоксования печи.
Как отличить: Кокс промывочного дихлорэтана 31314134293 имеет другой фильтруемый поток.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 31314123293

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.