ФККО · карточка вида отхода

31314134293

Кокс, уловленный при фильтрации промывочного дихлорэтана в производстве винилхлорид мономера

Класс опасности: III (третий) — умеренно опасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Прочие формы твердых веществ (код 29).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Улавливается при фильтрации промывочного дихлорэтана.
На что смотреть: Учитывается кокс как удержанная фракция, а не целлюлозный картридж того же фильтра.
Как отличить: Картридж 31314135514 — фильтрующий материал, а не уловленный кокс.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 31314134293

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.