ФККО · карточка вида отхода

31319524404

Цеолит, отработанный при осушке хлорбензола в его производстве

Класс опасности: IV (четвёртый) — малоопасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Твердые сыпучие материалы (код 40).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Появляется после использования цеолита в системе осушки хлорбензола.
На что смотреть: Основа загрузки — цеолит, а не силикагель; состояние и остаточное загрязнение проверяют по снятой партии.
Как отличить: Силикагель осушки хлорбензола 31319523404 выделен отдельно по материалу загрузки.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 31319524404

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.