ФККО · карточка вида отхода

31342335393

Отходы осмоления циклогексанона, циклогексаноноксима при очистке оборудования в производстве капролактама

Класс опасности: III (третий) — умеренно опасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Прочие дисперсные системы (код 39).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Отход образуется при очистке оборудования в производстве капролактама.
На что смотреть: Отход связан с осмолением циклогексанона и циклогексаноноксима при очистке оборудования.
Как отличить: Зачистка ёмкостей раствора сульфата аммония 31342336394 имеет другой обрабатываемый материал.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 31342335393

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.