ФККО · карточка вида отхода

31351728323

Отходы (отгон) метилового спирта при гидролизе метоксисиланов в производстве кремнийорганических смол и олигомеров

Класс опасности: III (третий) — умеренно опасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Твердое в жидком (суспензия) (код 32).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Метанольный отгон появляется при гидролизе метоксисиланов в производстве кремнийорганических смол и олигомеров.
На что смотреть: Отгон получается при гидролизе метоксисиланов в производстве смол и олигомеров.
Как отличить: Этанольный отгон 31351729103 связан с этоксисиланами, а не метоксисиланами.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 31351728323

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.