ФККО · карточка вида отхода

31897531603

Ткань фильтровальная лавсановая, отработанная при производстве N,N 1-гексаметиленбис(фурфуролиден)амина

Класс опасности: III (третий) — умеренно опасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Изделия из волокон (код 60).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Снимается после использования в производстве гексаметиленбис(фурфуролиден)амина.
На что смотреть: Проверяют материал ткани и фактический технологический узел; операция фильтрации в названии не уточнена.
Как отличить: Ткань фильтрации 2-этилгексановой кислоты 31897135604 относится к другой линии.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 31897531603

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.