ФККО · карточка вида отхода

34121721103

Конденсат паров пластификатора поливинилбутиральной пленки для многослойного стекла в ее производстве

Класс опасности: III (третий) — умеренно опасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Жидкое (код 10).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Улавливается при производстве поливинилбутиральной плёнки для многослойного стекла.
На что смотреть: Учитывают жидкий конденсат пластификатора, а не обрезки самой плёнки.
Как отличить: Отходы готовой плёнки 34121921204 имеют другую материальную основу.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 34121721103

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.