ФККО · карточка вида отхода

37213561524

Брак обмотки с литой изоляцией силовых трансформаторов в их производстве

Класс опасности: IV (четвёртый) — малоопасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Изделия из нескольких материалов (код 52).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Выявляется при контроле силовых трансформаторов после изготовления обмотки с литой изоляцией.
На что смотреть: Учитывают бракованную обмотку как изделие, а не свободный изоляционный состав.
Как отличить: Затвердевший компаунд 37213551204 имеет другую форму использования.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 37213561524

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.