ФККО · карточка вида отхода

44214313103

Моноэтиленгликоль, отработанный при осушке газов

Класс опасности: III (третий) — умеренно опасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Жидкое (код 10).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Возникает при замене рабочего материала осушки газового потока. Выбывает именно «моноэтиленгликоль при осушке газов», а не отделённая из газа влага.
На что смотреть: Сопоставляют исходную марку материала и вещества, которые он удерживал во время работы. Пористый вид или тёмная окраска сами по себе не позволяют определить назначение и загрязнение сорбента. Рабочий гликоль после осушки рассматривают как отдельный жидкий поток. Он отличается от конденсата и от твёрдой загрузки газоосушителя.
Как отличить: Сорбционный материал отличается от отделённого осадка и жидкости, с которыми он работал. Схожие по виду загрузки могут иметь другую основу, условия использования и характер удержанных веществ.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 44214313103

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.