ФККО · карточка вида отхода

44253241203

Сорбент на основе полипропилена, загрязненный метилдиэтаноламином

Класс опасности: III (третий) — умеренно опасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Твердое (код 20).



Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Возникает при выводе из работы сорбционного или поглотительного материала: «сорбент на основе полипропилена». Конкретную среду, с которой он контактировал, подтверждают по месту применения.
На что смотреть: Сопоставляют исходную марку материала и вещества, которые он удерживал во время работы. Пористый вид или тёмная окраска сами по себе не позволяют определить назначение и загрязнение сорбента. Определяющее загрязнение для этой позиции: метилдиэтаноламином.
Как отличить: Сорбционный материал отличается от отделённого осадка и жидкости, с которыми он работал. Схожие по виду загрузки могут иметь другую основу, условия использования и характер удержанных веществ.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 44253241203

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.