ФККО · карточка вида отхода

44376124404

Фильтрующая загрузка из угля активированного и гравия, загрязненная оксидами кремния и железа

Класс опасности: IV (четвёртый) — малоопасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Твердые сыпучие материалы (код 40).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Возникает при замене отработанного слоя фильтра: «фильтрующая загрузка из угля активированного и гравия». Важно установить исходную загрузку и очищаемую среду, с которой она контактировала.
На что смотреть: Для идентификации проверяют основу загрузки и характер задержанных веществ. Материал фильтрующего слоя не следует определять только по цвету или состоянию извлечённой массы. Определяющее загрязнение для этой позиции: оксидами кремния и железа.
Как отличить: Извлечённая загрузка отличается от осадка, отделённого из промывной воды, и от конструктивных деталей фильтра. Даже при сходном загрязнении эти потоки имеют разную материальную основу.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 44376124404

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.