ФККО · карточка вида отхода

48290231523

Конденсаторы косинусные с пропиткой минеральным маслом неповрежденные отработанные

Класс опасности: III (третий) — умеренно опасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Изделия из нескольких материалов (код 52).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Образуется при выводе из эксплуатации изделия либо списании материала, утратившего своё назначение. Уточняют исходную модель или марку и фактическую комплектность партии.
На что смотреть: Для конденсатора определяющими являются конструкция и вид диэлектрика. Внешний корпус или номинальная ёмкость не позволяют установить пропитку. Целостность корпуса — самостоятельное условие этого вида; повреждённый или разобранный предмет проверяют отдельно. Минеральное масло является пропиткой конденсатора, а не отдельно собранным отработанным маслом.
Как отличить: Конденсатор с рабочим веществом внутри отличается от слитого диэлектрика и от металлических деталей после разборки.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 48290231523

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.