ФККО · карточка вида отхода

74272201424

Пыль газоочистки при производстве щебня из сталеплавильных шлаков

Класс опасности: IV (четвёртый) — малоопасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Пыль (код 42).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Собирается газоочисткой при переработке сталеплавильного шлака в щебень, в частности на стадиях дробления и сортировки.
На что смотреть: Пылевидная фракция связана с минеральным сырьём. БДО раскрывает возможные соединения, но их перечень не заменяет сведения о конкретном шлаке.
Как отличить: Это не сам щебень и не отсев из грохота: решает место сбора в системе очистки воздуха.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 74272201424

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.