ФККО · карточка вида отхода

74352121333

Отходы регенерации растворителя на основе бензина (уайт-спирит), загрязненного лакокрасочными материалами

Класс опасности: III (третий) — умеренно опасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Твердое в жидком (паста) (код 33).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Появляется при регенерации растворителя на основе бензина, включая уайт-спирит, после загрязнения лакокрасочными материалами.
На что смотреть: Здесь учитывают остаток разделения загрязнённого растворителя, а не восстановленный растворитель. Возможные пигменты зависят от красок.
Как отличить: Позиция 74352111323 относится к сольвенту, а 74352231332 — к ксилолу; внешнее сходство остатков не заменяет установление основы.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 74352121333

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.