ФККО · карточка вида отхода

82217111514

Отходы изделий из асбоцемента при ремонте инженерных коммуникаций

Класс опасности: IV (четвёртый) — малоопасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Изделие из одного материала (код 51).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Извлекается при замене или ремонте инженерных коммуникаций как изделие из асбоцемента.
На что смотреть: Асбоцемент — материал изделия, а не просто налёт цемента на детали. На объекте это могут быть элементы труб и другие изделия; конкретный вид зависит от ремонтируемой сети.
Как отличить: Обломки обычного бетона и цементного раствора относятся к другим видам, даже если найдены рядом с демонтированной коммуникацией.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 82217111514

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.