ФККО · карточка вида отхода

84220102494

Отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, малоопасные

Класс опасности: IV (четвёртый) — малоопасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Прочие сыпучие материалы (код 49).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Образуется при ремонте железнодорожного полотна после снятия грунта с нефтяным загрязнением.
На что смотреть: Малоопасный класс должен соответствовать данным о фактическом потоке; по происхождению с железной дороги его нельзя назначить автоматически.
Как отличить: Грунт III класса 84220101493 имеет сходное происхождение, а щебёночный балласт выделен в отдельные позиции.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 84220102494

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.