ФККО · карточка вида отхода

91917161524

Фильтры угольные, загрязненные при очистке выбросов паяльных работ

Класс опасности: IV (четвёртый) — малоопасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Изделия из нескольких материалов (код 52).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Снимаются при замене угольных фильтров системы очистки выбросов паяльных работ.
На что смотреть: Фильтр как изделие отличают от уловленной пыли и остатков паяльных флюсов. Состав загрязнения зависит от применённых материалов.
Как отличить: Отходы газоочистки сварки 91917111494 имеют иной процесс и заданный оксидный состав.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 91917161524

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.