ФККО · карточка вида отхода

92041001403

Керамический каталитический блок транспортных средств отработанный

Класс опасности: III (третий) — умеренно опасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Твердые сыпучие материалы (код 40).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Снимается при ремонте системы выпуска отработавших газов транспортного средства.
На что смотреть: Это керамический блок катализатора, а не весь корпус глушителя. Покрытие и накопленные вещества зависят от изделия и пробега.
Как отличить: Металлические детали выпускной системы не относятся сюда только из-за общего узла.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 92041001403

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.