ФККО · карточка вида отхода

92213551323

Вода, загрязненная этиленгликолем, при мойке и пропарке котлов железнодорожных вагонов-цистерн

Класс опасности: III (третий) — умеренно опасный.
Агрегатное состояние и физическая форма: Твердое в жидком (суспензия) (код 32).

Как сопоставить отход с ФККО
Происхождение: Появляется при мойке и пропарке котлов железнодорожных цистерн, перевозивших этиленгликоль.
На что смотреть: Это загрязнённая вода, а не остаток товарного этиленгликоля. Концентрация зависит от способа очистки.
Как отличить: Вода после ксилола и диоктилфталата 92213831394 имеет другие загрязняющие вещества.

Для отходов I–IV классов оформляют паспорт. Исходные сведения о происхождении, форме и составе устанавливают по документации и, при необходимости, исследованиям.

Открыть карточку ФККО 92213551323

ФККО утверждён приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; ред. от 08.06.2026, приказ № 341. Справочная карточка не является паспортом отхода.